Procedura LOTO per generatore Odel Program US

1. **Informare gli utenti**
   - **Informare tutte le persone che state per disattivare l'alimentazione dell'apparecchiatura**

2. **Individuare le fonti di alimentazione**
   localizzare le fonti di alimentazione elettrica e individuare i LED illuminati
   - **cavi di alimentazione trifase su Si1 , 400VAC (punto A) mostrati su PCB Supervisor mediante LED Verdi (punto C)**
   - **alimentazione inverter di potenza 560 VDC (punto B)**



Punto A: Led verdi su scheda supervisore



Punto B: 560 Vdc

Cavi 2x10 mmq neri

Cable 2x10 mmq Blu



Punto A: 400 Vac